

FICHE MATERIEL

Le multimètre


Pour mesurer une résistance :

Fil rouge sur : V / Ω
Fil noir sur : Com
Calibre sur la partie : Ω




Pour mesurer une tension :

Fil rouge sur : V
Fil noir sur : Com
Calibre sur la partie : V =




Pour mesurer une continuité : (sens d'une diode, fil, piste, ...)

Fil rouge sur : V / Ω
Fil noir sur : Com

Calibre sur : 

Sinon calibre sur la partie : Ω



Au niveau de la sécurité :

- ✓ A ne pas utiliser sur les prises du secteur (prise EDF)

RISQUE MORTEL !

- ✓ Prix : entre 15 et 150 €