


Moteur Pas à Pas.

Moteur Pas à Pas
6 fils 18 pas/tours



P1 : Rouge


Com1 : Blanc

P2 : Vert

Com2 : Blanc

P1 : Rouge

P2 : Vert



C1 = 4,7 mF

R1 = 4,7 k

R2 = 4,7 k

0 1
tourne pas
tourne