


Utilisation de

Mise en plan

SOLIDWORKS

MODELEUR VOLUMIQUE




1ÈRE ÉTAPE : CHOIX DU FICHIER - CRÉATION D'UNE MISE EN PLAN

1

Fichier «**Nouveau**»

2

Créer une «**Mise en plan**»




Puis valider

3

2 ÈME ÉTAPE : CHOIX DE LA FEUILLE

1

Taille personnalisée :
297mm x 210mm
(Feuille A4)



3 ÈME ÉTAPE : CHOIX DE LA PIÈCE ET DES VUES



1

Choix de la pièce à
mettre sous forme de plan.
Puis double clic pour
valider


2

Puis choix de la vue



3

En glissant la souris
il est possible de
rajouter des vues



4 ÈME ÉTAPE : CHOIX DE L'ÉCHELLE

1 Sélection de la vue

2 Sélection de l'échelle la mieux adaptée

Vue de mise en pl...
Flèche
Style d'affichage
Utiliser le style du parent
Haute qualité
Qualité ébauche
Echelle
Utiliser l'échelle du parent
Utiliser l'échelle de la feuille
Utiliser une échelle personnalisée
1:2
Définie par l'utilisateur
1:1
1:4
Type d
1:2
2:1
4:1
6:1
8:1
10:1

5 ÈME ÉTAPE : INSERTION DES MESURES

1 Insertion des mesures avec l'outil «Cotation»
Outils > cotation

400
13
6,50
200
 $\Phi 4$